




Bogonobog kameros Nr. () 194^a KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Бухино Бухино 70-D-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 (138) 

Horizontalinis
 (222) 



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>medžiaga</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		169.68	
Žemė			00	169.68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	222x240	334	166.34	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	nyz	200	Viršus 294 Apačia 166.74	
	Nr. 2	nyz	200	Viršus 3.00 Apačia 166.68	
	Nr. 3	nyz	200	Viršus 3.00 Apačia 166.68	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/2593</u> Sudarė <u>Tulyk</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Bliz</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. <u>06</u> mėn. <u>28</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)