

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJOS

šulinio

Nr. () 133^e KORTELE

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

VISORIŲ

70-D-14

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalus

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173.53	Ar yra vandens?
Senas			0.00	173.53	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	1.33	172.20	
Vandens	Nr. 1	KER	150	Viršus Apačia 1.38	172.15
	Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia 1.38	172.15
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1.38	172.15
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 412-453 ⁺
					Sudarė <i>[Signature]</i> H. MISIUNAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> H. MISIUNAS (parašas) (pavardė)
					2004 m. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)