

F. KAHALIZACIJA
(Komunikacija)

ŠULIŲS
(Irenginio pavadinimas)


Nr. () 96 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


VISORIU,
(Gatvė)

10-D-14
(Planšeto nomenklatura)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės <u>MS-7</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>KET</u>	<u>65D</u>		<u>174,94</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė				<u>0,00</u>	<u>174,94</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos		<u>BET</u>				Pastabos <u>-</u>
Dugnas		<u>BET</u>	<u>1500</u>	<u>3,17</u>	<u>171,77</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus Apačia	<u>3,38</u> <u>171,56</u>	Uždara akcinė bendrovė "ALIDADE"
	Nr. 2	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus Apačia	<u>3,41</u> <u>171,53</u>	
	Nr. 3	<u>PVC</u>	<u>110</u>	Viršus Apačia	<u>3,33</u> <u>171,61</u>	Vilnius, Pamerių g. 31-200. tel. 1333-201
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01202</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. VAITAITIS</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>M. HAVICKA</u>
	Nr. 7			Viršus Apačia		2000 m. <u>12</u> mėn. <u>14</u> (Irenginio tyrinėjimo data)