

Канализация дер.

(Komunikacija) (Irenginio pavidinimas)

Nr. (53) 130 KORTELE

Взмбнто

(Miestas)

(Gatvė)


70-D-15

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		lyz	650		165.10		
Žemė				00	165.10	Ar yra vandens?	
Sienos		gem				Ar yra dujų?	
Dugnas		gem	1000	270	162.40	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	lyz	300	Viršus Apačia	2.84	162.26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 06.3/2787. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1983 m. 12. mėn. 6. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kefo	300	Viršus Apačia	2.85	162.25	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			