

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

111b Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

79/33-0143(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)
Dangtis		PVC	315			180.15	
Žemė						179.48	Ar yra vandens?
Sienos		PVC					Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	300	1.98		178.17	Pastabos: Nebaigtos statybos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.12	178.03	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.12	178.03	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.65	178.50	Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 2,4,6
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  M.Jurkutė (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2017-02-07 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			