

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrengimo pavadinimas)

113a Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

76/33-0143(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:
Dangtis		Ket	190			179.78	(medžiaga, kiekis)
Žemė						179.64	Ar yra vandens?
Sienos							Ar yra dujų?
Dugnas							Pastabos: Nebaigtos statybos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus	1.78	178.00	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus	1.78	178.00	Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 8
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Sudaryta: (parašas)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			M. Jurkutė (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			2017-06-29 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			