

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

114a Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

76/33-0143(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		PVC	315			180.25	Ar yra vandens?	
Žemė						179.80	Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos: Nebaigtos statybos	
Dugnas		PVC	300	1.08		179.17		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.24	179.01	Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 8	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.29	178.96	Sudarė  M. Jurkutė (parašas) (pavardė)	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.29	178.96	2017-06-29 (Irengimo tyrinėjimo data)	
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				