

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

116a Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

79/33-0143(70-D-1)
(Planšto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: -		
Dangtis		PVC	315			179.86	(medžiaga, kiekis)		
Žemė						179.50	Ar yra vandens?		
Sienos		PVC					Ar yra dujų?		
Dugnas		PVC	300	1.30		178.56	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.38	178.48			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 2,4,6		
				Apačia	1.38	178.48			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.36	178.50			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	M. Jurkutė (parašas)	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2017-02-07 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					