

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

118a Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

79/33-0144(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		PVC	315			179.78	Ar yra vandens?	
Žemė						179.56	Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos:	
Dugnas		PVC	300	1.23		178.55		
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.39	178.39	Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 2,4,6	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.39	178.39	Sudarė  M.Jurkutė (parašas) (pavardė)	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.37	178.41	2017-02-07 (Įrengimo tyrinėjimo data)	
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				