

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrengimo pavadinimas)

119a Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

79/33-0143(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	190			179.51	
Žemė						179.46	Ar yra vandens?
Sienos							Ar yra dujų?
Dugnas							Pastabos: Nebaigtos statybos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus	2.04	177.47	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus	2.04	177.47	Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen., Onos Miciūtės g. 2,4,6
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė  M. Jurkutė (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			2017-02-07 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			