

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

120 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Onos Miciūtės g.
(gatvė)

79/33-0143(70-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:
Dangtis		PVC	315			180.20	
Žemė						179.74	Ar yra vandens?
Sienos		PVC					Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	300	1.40		178.80	Pastabos: Nebaigtos statybos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.46	178.74	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.46	178.74	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.44	178.76	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav., Verkių sen.,
Onos Miciūtės g. 2,4,6

Sudarė

(parašas)

M. Jurkutė
(pavardė)

2017-02-07

(Irengimo tyrinėjimo data)