

RF

Šulinio

Nr. (15) 223 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierinio pavidinimas)

Vilnius

70-D-1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų vieta)

PRIRAIŠA PREŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		178.89	(Medžiaga, kiekis)
Zemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	270	176.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.80	176.09
	Nr. 2	ket	150	Viršus		
				Apačia	2.80	176.09
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinierinių tyrimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-2/635P.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1997. m. 02. ... mėn. 14 d.

(Inžinierinio tyrimo data)