

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. **232a**

KORTELE

Vilniaus r.
(miestas)

Visorių Sodų 22-oji
(gatvė)




70-D-2 (76/33-0165)
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	400			174.60	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315	1.42		173.18	LAS07	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8	
				Apačia	1.42	173.18		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.42	173.18	Objektas:	
	3	PVC	110	Viršus				
				Apačia			Sudarė B. Karvelis (v. pavarde) (parašas)	
				Viršus				
				Apačia			Patikrino B. Karvelis (v. pavarde) (parašas)	
				Viršus				
				Apačia			2017-04-25 (įrenginio tyrinėjimo data)	