




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertical



Horizontal



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis		bet.	650		169.66	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	169.66	Ar yra vandens?	
Slonpos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1500	2.97	166.69	Pastabos	
Vamzužiai	Nr. 1	plast	200	Viršus Apašlia	3.16	166.50	
	Nr. 2	plast	200	Viršus Apašlia	3.16	166.50	
	Nr. 3	plast	110	Viršus Apašlia	2.35	167.31	Objekto Nr. 01-3/6582
	Nr. 3 ^{gr}	plast	110	Viršus Apašlia	2.96	166.70	Sudarė ☒ perbraukė (paraudė) (pavarde)
	Nr. 5			Viršus Apašlia			Patikrino ☐ (paraudė) (pavarde)
	Nr. 6			Viršus Apašlia			1999 m. 10 mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apašlia			(Išraginio tyrinėjimo data)