

<u>Fekalines</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>45</u>) <u>178</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Avižų</u> (Gatvė)		<u>70-0-4</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duomenys)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

$$x = 20\ 033.77$$

$$y = 27\ 872.12$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 15 met.
Dangtis	bet.	650		170.93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	170.93	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	5.04	165.89	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pol	200	Viršus 4.73 Apačia 166.20	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus Apačia 5.06 165.87	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 4.50 166.43	
	Nr. 4			Viršus Apačia	Objekto Nr. 01-3/ 6582
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>Petrus</u> <u>Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrinė <u>Jonas</u> <u>Strigaitis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	1998 m. 09 mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)