



Богонькобог
(Komunikacija)
Бундтиро
(Miestas)

kameros
(Inginio pavadinimas)
Бучоро
(Gatvė)


Nr. (31) 222 KORTELE

70-D-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		173.61	Ar yra vandens?
Žemė				00	173.61	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	232x210	2.50	171.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	nyz	100	Viršus 224	171.37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	nyz	100	Viršus 224	171.37	
	Nr. 3	cmalt	25	Viršus 1.12	172.49	
	Nr. 4			Viršus		Objekto Nr. 91-3/2378.
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		Sudarė <i>Puškis</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus		
				Viršus		Patikrino <i>Aluoy</i> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Viršus		1986 m. 05.05. mėn. 16 d.
				Viršus		
				Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Viršus		