

KF

(komunikacija)

šulinys

(irnginio pavadinimas)

Nr.

37

KORTELE

Vilnius

(miestas)

Visorių

(gatvė)

70-D-5


(planšeto nomenklatūra)

Š



ŠULINIO PJŪVIAI

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$\begin{aligned} x &= 28715,72 \\ y &= 27026,28 \end{aligned}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m		Altitudės	Lipynės..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... Ar yra dujų?..... Pastabos.....
Dangtis		ketus	650			178,22	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1500	3,38		174,84	
Vamzžiai	1	PVC	200	Viršus			J. ŠALKAUŠKO personalinė įmonė tel. 8 286 80075
				Apačia	3,56	174,66	
	2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,56	174,66	
	3	PVC	200	Viršus			Objektas:
				Apačia	2,42	175,80	
	3a	PVC	200	Viršus			Sudarė
				Apačia	3,51	174,71	
				Viršus			Patikrino
				Apačia			
				Viršus			2001 01 15 (irnginio tyrinėjimo data)
				Apačia			

 B. Karvelis
(v. pavardė) (parašas)

(v. pavardė) (parašas)