

šulinio

Nr. (2) 31^o KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

70-0-8

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		172,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2,39	170,01	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	2,40	170,00
	Nr. 2	polit	150	Viršus		
				Apačia	2,53	169,87
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3/6.4.79.
						Sudarė <i>P. P. Čirlys</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrinė <i>P. P. Čirlys</i> (parašas) (pavardė)
						1979 m. mėn. / d.
						(Inginio tyrinėjimo data)