

Vandentiekis kameros Nr. () 730 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Skzeviciaus 70-0-9
 (Miestas) (Gatvė) (Planeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)
 (0.0)
 (0.25)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudas	Lipynės
Dengtis	ket.	650		113.49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	113.49	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	180x190	2.74	110.75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	200	Viršus 2.22 Apačia	
	Nr. 2	ketin	200	Viršus 2.22 Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. P.I. 35.2192...
					Sudarė <u>MG</u> <u>Petravičius</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>MG</u> <u>Petravičius</u> (parašas) (pavardė)
					1992 m. 16. mėn. / k. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)