

<u>Vanden.</u>		kameros		Nr. (<u>8</u>) <u>74</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>70-D-9</u>	
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		175.26	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	20x20	295	170.31	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 206 171.20	
	Nr. 2	-11-	200	Viršus 206 171.20	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 214 171.12	
	Nr. 4	-11-	200	Viršus 206 171.20	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	

INŽINERINĖS TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/58/12.

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1978 m. ... 05 ... mėn. ... d.

(Inginio tyrinėjimo data)