

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>234</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>KALVARIJĄ</u> (Gatvė)	<u>71-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		150.05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	150.05	Ar yra vandens? <u>4=148.10</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.10 x 1.88	2.85	147.2	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	400	Viršus 195 Apačia 148.10	
	Nr. 2	PL	500	Viršus 195 Apačia 148.10	
	Nr. 3	PL	200	Viršus 2.20 Apačia 147.85	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. PI-40433

Sudarė [Signature] Angus

Patikrinė [Signature] Winnu

(parašas) (pavardė)

(parašas) (pavardė)

197.6 m. ... 0.3 ... mėn. P. 3 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)