

<u>KS</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (12) 92 ⁹		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kahanių</u> (Gatvė)		<u>71-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotų m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopijos..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		144.11	
Žemė				0.0	144.11	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2.00 x 2.80	5.43	138.60	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1200	Viršus Apačia	6.13 137.98	
	Nr. 2	pl	1200	Viršus Apačia	6.13 137.98	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 41-3-1422

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

1991 m. mėn. d.
(Inžinerinio tyrinėjimo data)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos