

Nr. (11) 96 KORTELE

vandentiekis
(Komunikacija)kamero
(Inginio pavadinimas)

71-A-14


Vilnius
(Miestas)Dauzinskio
(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kopelios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	0,65		144,29	Ar yra vandens?
Žemė	grunt		0	144,29	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	4,00 2,10	2,72	141,57	
Vamzdžiai	Nr. 1	spūž 100	Viršus 2,14 Apačia	142,15	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	spūž 100	Viršus 2,14 Apačia	142,15	
	Nr. 3	spūž 100	Viršus Apačia 2,14	142,15	Objekto Nr. 01-3,13.0.7...
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>Stasys Kuleckas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <i>Stasys Kuleckas</i> (parašas) (pavardė)
					197.2 m....12...mėn.23 d. (Inginio tyrinėjimo data)