

RF

Šulinio

Nr. () 171 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

71-A-12

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matymo m)

PRIEŠIA PREŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		144.76	(Medžiaga, kiekis)
Zemė				0.00	144.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	180	142.96	Pastabos. Patikrinimo
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		P. Grybas 1998.03.20
				Apačia	202	142.74
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	202	142.74
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	170	143.06
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/6405

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrinęs (parašas) (pavardė)

1997 m. 04. mėn. 29 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)