

RF

Šulinio

Nr. () 56 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų 2

71-A-12

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų vieta)

PRISIJŪS BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		144.66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	294	141.72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3.10	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		Objekto Nr. 91-3/64.95.
				Apačia	3.17	
	Nr. 3			Viršus		Sudarė <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		1987 m. ... 9.1. ... mėn. 30 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		