

<u>Vanden.</u>		kameros	Nr. () <u>114</u>	KORTELE		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)				
<u>Vilnius</u>			<u>71-A-13</u>			
(Miestas)		(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		162.23	
Žemė					88	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	212 x 2.12	3.85	158.38	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus Apačia	3.11 159.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-3/66.63.</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>77</u> m. <u>09</u> mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-11-	200	Viršus Apačia	3.11 159.12	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus Apačia	3.18 159.05	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		