

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)
Mokyklos
(Gatvė)

Nr. () 141a **KORTELE**
71-A-13
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>158.73</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1500</u>	<u>345</u>	<u>155.28</u>	Pastabos
Vandens	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.65</u>	<u>155.08</u>
	Nr. 2	<u>-"-</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.65</u>	<u>155.08</u>
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.60</u>	<u>155.13</u>
	Nr. 4	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus		
				Apačia	<u>1.97</u>	<u>156.76</u>
Nr. 4 ^a	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus			
			Apačia	<u>3.44</u>	<u>155.29</u>	
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Indžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 81-3/8421..

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)

Patikrinė [Signature]
(parašas) (pavardė)

1994 m. ... 29 ... mėn. ... d.
(Irenginio tyrinėjimo data)