

KF

Šulinio

Nr. (3) 237

KORTELE

(Komunikacijos)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Braškių

71-A-13

(Miestas)

(Gatvė)




(Planuoto abmenklaturė)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BREZINYS

Horizontalinis Vertikalinis

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7
Dangčio	ket.	650		162,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3,62	159,24	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	ket	200	Viršus Apačia 3,80	159,06
	Nr. 2	ket	200	Viršus Apačia 3,80	159,06
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/6352
					Sudarė R. J. Gubelis (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					19.96 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)