

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>10</u>) <u>30</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pievy</u> (Gatvė)		<u>71-A-13</u> (Planšetų nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	650		161.39	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė		grunt		0.00	161.39	
Sienos		beton				
Dugnas		beton	1000	2.33	159.06	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2.57 150.82	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2.61 150.78	
	Nr. 3	ketin	150	Viršus Apačia	2.57 158.82	Objekto Nr. 01-515824...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Plėn</u> <u>Pelvauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Plėn</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						1994. m. 10. mėn. 17. d.
						(Irenginio tyrimo data)