


<u>Fekalinės</u> (Komunikacija)		<u>Kanal. sist.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>26</u>) <u>33</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pievy</u> (Gatvė)		<u>71-A-13</u> (Planšetų nomenklatura)	


SULINIO PIŪVIAI (Matmens duotį m)

Vertikalinis




(0.00)
(1.00)

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$x = 29\,216.67$
 $y = 20\,180.96$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 met. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketin	650		160.04	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė		gr.		0.00	160.04		
Sienos		bet					
Dugnas		bet	1000	2.85	157.19		
Vamzdžiai	Nr. 1	kram	200	Viršus		Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 5824... Sudarė <u>Ketys Petvauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1994. m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrimo data)	
				Apačia	3.13		156.91
	Nr. 2	kram	200	Viršus			
				Apačia	3.13		156.91
	Nr. 3	arbc	100	Viršus			
				Apačia	3.04		157.00
	Nr. 4			Viršus			
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				