

<u>Fekalinė k.</u>		<u>Suliny</u>		Nr. (<u>23</u>) <u>35</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Picvy</u>		<u>71-4-13</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		beton	650		160.43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.		0.00	160.43	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1000	2.07	158.36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	200	Viršus Apačia	2.25 158.18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-315874</u> Sudarė <u>Kleim Petronis</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 1994. m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	keram	200	Viršus Apačia	2.31 158.12	
	Nr. 3	poliet	150	Viršus Apačia	1.15 159.20	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		