

Vanol
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)
Mokyklos
(Gatvė)


Nr. (5) 62 KORTELE

71-A-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		157.73	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	157.73	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		-11-	2000	2.41	155.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	315	Viršus 1.73 Apačia	156.00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/5399.. Sudarė [signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) 1993 m. 04... mėn... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	315	Viršus 1.73 Apačia	156.00	
	Nr. 3	KET	200	Viršus 1.73 Apačia	156.00	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		

PAPILDĖ H. MISILIKAS

2011 m. 20