





RF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)		(Inginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. () <u>1010</u> KORTELE <u>71-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)						
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Vertikalinis Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>	<u>159.68</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>bet</u>	<u>230</u>	<u>157.38</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>157.35</u>	Paatabos	
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>233</u>		
Nr. 1		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>		
Nr. 2		<u>-11-</u>	<u>100</u>	<u>157.30</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Nr. 3		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>	Objekto Nr. <u>01.3.53.46.</u>	
Nr. 4		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>	Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 5		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>	Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 6		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>	19 <u>93</u> m. <u>06</u> mėn. ... d.	
Nr. 7		<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>238</u>	(Inginio tyrinėjimo data)	