



HF		Šulinio		Nr. (3) 105 ²		KORTELIŠ	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		71-A-14		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Mokyklos</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			
Verticalinis		Horizontalinis		MN MG			
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		159,94	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	159,94	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	270	157,24		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	276	157,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/5732
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	287	157,07	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Sudarė <u>Paulius Cirklys</u> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <u>Paulius</u> (parašas) (pavardė)	
						1994 m. 05 mėn. 30 d. (Inginio tyrinėjimo data)	