



Fekalinė kanalizacija šulinio Nr. (K3) 223 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Brašciai 71-A-14
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		157,74	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	1,95	155,79	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2,00	155,74
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,02	155,72
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 2,00	155,74
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/4930..
					Sudarė <i>Donny Cerniauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>(parašas) (pavardė)</i>
					1991 m. 05. mėn. 30. d. (Inginio tyrinėjimo data)