

VANDENTIEČIS (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () 121 KORTELĖ	
Vilnius (Miestas)		Kolumbijos (Gatvė)		71-A-15 (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A1500S	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	320x260	270	147.35	Pastabos B. 150.08
Vamzčiai	Nr. 1	PE	315	Viršus 2.20 Apačia 147.85	
	Nr. 2	-11-	315	Viršus 2.20 Apačia 147.85	
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2.20 Apačia 147.85	
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 2.20 Apačia 147.85	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 01-3-14100...	
Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)
1972 m. d. mėn. d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	

ŠULINYS PAPILDYTAS

H. MISILEKAS

2011-12-19

Sp. ITI-84