

144^a ITI Nr. 91

J. Karkausas
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Bulbaitis Bermachovs
(Miestas) (Gatvė)


Nr. (7) 29 KORTELE

1647 71-A-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS KH

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	žef	0.65		149.75	Ar yra vandens?
Žemė			0	149.75	Ar yra dujų?
Sienos	šlu				Pastabos
Dugnas	šlu	1.00	3.54	146.21	
Vamzdžiai	Nr. 1	kep 150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 05.71.2177.
			Apačia	3.70	
	Nr. 2	kep 150	Viršus		
			Apačia	3.70	
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		Sudarė <u>B. J.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		1982 m. X.11. mėn. 13 d. (Inginio tyrinėjimo data)