



-16-

186 ITI Nr. 91

Vandentėkin (Komunikacija) Kamera (Įrenginio pavadinimas) Nr. (21) 78 KORTELE
Vilnius (Miestas) Kalvarijų (Gatvė) 7539-71-A-15 (Planšeto nomenklatura)
 SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	650		149.39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.		2.83	146.56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	150	Viršus 2.07	147.32
	Nr. 2	pl.	150	Viršus 2.18	147.21
	Nr. 3	pl.	100	Viršus 2.18	147.21
	Nr. 4	pl.	100	Viršus 2.16	147.23
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>4-37, 29.91.</u>
					Sudarė <u>K. Kishin</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Blugis</u> (parašas) (pavardė)
					1983 m. <u>lapkričio</u> mėn. <u>3</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)