

Fekalinės kamalio.

Šulinio

Nr. () 45 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

71-A-15

(Miestas)

(Gatvė)



(Planavimo abmenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės med. 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		150.22	
Žemė				0.00	150.22	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.50	147.70	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.56	147.66
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.60	147.67
	Nr. 3	ker.	100	Viršus		
				Apačia	2.56	147.66
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 61-316393
						Sudarė Plius P. Grybas (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1998 m. 03. 03. mėn. 19 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)