

Vandentiekio šulinio Nr. () 78 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Kalvarijų 71-A-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		149.49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	149.49	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	1.94	147.55	Pastabos <u>Patikrinu</u> <u>Polymerizacija 1978 m. 4.</u>
Vamzžiai	Nr. 1	<u>pvc</u>	<u>25</u>	Viršus 1.37 Apačia 1.37	148.12
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus 1.37 Apačia 1.37	148.12
	Nr. 3	<u>—</u>	<u>100</u>	Viršus 1.37 Apačia 1.37	148.12
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91.3/41.00.</u>
					Sudarė <u>Turys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Patikrinu</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>92</u> m. <u>01</u> mėn. <u>20</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)