

<u>RF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Kalvarijų</u> (Gatvė)	Nr. () <u>151</u> KORTELE <u>71-A-16</u> (Planšeto numerizacija)																																																																									
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS																																																																									
Vertikalinis																																																																											
Horizontalinis																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 10%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudė</th> <th style="width: 40%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>149.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>288</td> <td>146.70</td> <td>Pastaba</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzčiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ker</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 3.08</td> <td>146.50</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>ker</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 3.08</td> <td>146.50</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-3/64.25</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19<u>97</u> m. <u>06</u> mėn. <u>29</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> </tbody> </table>				Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		149.58		Žemė					Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dūgnas	bet.	1000	288	146.70	Pastaba	Vamzčiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.08	146.50	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.08	146.50	Nr. 3			Viršus Apačia		Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia							Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-3/64.25</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. <u>06</u> mėn. <u>29</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																						
Dangtis	ket.	650		149.58																																																																							
Žemė					Ar yra vandens?																																																																						
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																																						
Dūgnas	bet.	1000	288	146.70	Pastaba																																																																						
Vamzčiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.08	146.50																																																																						
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.08	146.50																																																																						
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																																							
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																							
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																							
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																							
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																							
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-3/64.25</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. <u>06</u> mėn. <u>29</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																						