

RF

Šulinio

Nr. () 22 KORTELS

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

71-A-16

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų vieta)

PRIRINKIMAS BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		145.48	Ar yra vandens?
Zemė						Ar yra dujų?
Sienos		ply.				Pastabos
Dugnas		bet.		1.78	143.70	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	2.15	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.15	
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 66-3/48.95..
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1937 m. ... 01. ... mėn. 29 d.
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		