

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. () 5 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

71-A-76

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker.	650		149.85	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	149.85	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.53	147.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	ker.	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 01-3/6593....
					Sudarė <i>[Signature]</i> P. Grybas (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 03. mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)