

<u>Fekelinės</u> (Kommunikacija)	<u>Iulinyjs</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>5</u>) <u>51</u> KORTELE
<u>Nilnius</u> (Miestas)	<u>Kalvarijės</u> (Gatvė)	<u>71-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>4 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)			
Dangtis	<u>kutin.</u>	<u>0.65</u>		<u>150.02</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <u>Patikrinimo</u> <u>Priežiūros dien. 1998.03.20</u>			
Žemė	<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>150.02</u>				
Sienos	<u>beton.</u>							
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.10</u>	<u>147.92</u>				
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kutin.</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>222</u>	<u>147.80</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>61-31.19.23...</u> Sudarė <u>Kelias</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Patikrinimo</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>98</u> m. <u>III</u> mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 2	<u>kutin.</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>223</u>	<u>147.79</u>		
				Apačia				
	Nr. 3	<u>kutin.</u>	<u>100</u>	Viršus	<u>210</u>	<u>147.92</u>		
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				