

RF

Šulinio

Nr. () 71 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kaltvarijų

71-A-16

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų ... m)

PRISIJŲ BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145.36	
Žemė			0.00	145.36	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	140	143.96	Pastaba: Patikrinimo Pavyzdys: 1998.03.20
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1.70	143.66
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 1.70	143.66
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 1.65	143.71
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91.3/64.95.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1997 m. 01. ... mėn. 29 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)