

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		Nr. (<u>4</u>) <u>9</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kolvarijų</u> (Gatvė)	
<u>71-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)			

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Smital</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>kelin.</u>	<u>0.65</u>		<u>149.94</u>	Ar yra vandens?	
Žemė	<u>grūnt</u>		<u>0.00</u>	<u>149.94</u>	Ar yra dujų?	
Sienos	<u>beton</u>				Pastaba: <u>Patikrinu</u> <u>P. Grybas 1998.09.20</u>	
Dugnas	<u>beton</u>	<u>1.00</u>	<u>2.15</u>	<u>147.79</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kelin.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>225</u>	<u>147.69</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>kelin.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>230</u>	<u>147.64</u>	
	Nr. 3	<u>kelin.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>220</u>	<u>147.79</u>	Objekto Nr. <u>21-31/1943...</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. Petruške</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alm</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>98</u> m. <u>01</u> mėn. d. (įrenginio tyrinėjimo data)