

Vand
(Komunikacija)

kameros
(Inginio pavadinimas)

Nr. (37) 202 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


(Gatvė)

71-A-1
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



A 229754.62 B 229756.01
y 28048.13 y 28048.02

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A 157.73	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	x 218	270	155.03	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket. 150	Viršus 224	155.49	
	Nr. 2	-11- 150	Viršus 224	155.49	
	Nr. 3	-11- 150	Viršus 224	155.49	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/5281.
					Sudarė <i>Lucy K.</i>
					Patikrino <i>[Signature]</i>
					1974 m. 01. 01. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)