

F.K.

(Komunikacija)

VILNIUS

(Miestas)

Ščirnyš

(Irenginio pavadinimas)

M. Marčukovičionis

(Gatvė)

Nr. (95)

KORTELE

71-A-1



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		154.65	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		betonas				Pastabos
Dūgnas		betonas	1500	3.27	154.38	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia	3.50	154.15
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia	3.25	154.10
	Nr. 3	pvc	110	Viršus Apačia	2.25	155.40
	Nr. 3 ^a	pvc	110	Viršus Apačia	3.10	154.55
	Nr. 4	pvc	110	Viršus Apačia	3.20	154.45
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. 71-A-1						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
AB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TOPOGEODEZIJA“						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2003 m. 03 mėn. d.						