

<u>Fekalinė</u>		<u>Kanal. sul.</u>		Nr. <u>(24)</u> <u>143</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>1-A-2</u>			
<u>Milruis</u>		<u>Molėty pletas</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>10 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketin</u>	<u>0.65</u>		<u>156.54</u>	
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>156.54</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.62</u>	<u>151.92</u>	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	<u>know.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.68</u>	<u>151.86</u>
	Nr. 2	<u>know.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.73</u>	<u>151.81</u>
	Nr. 3	<u>ketin</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>4.54</u>	<u>152.00</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Objekto Nr. <u>01.3/1782</u>
Sudarė	<u>EPET</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Almiej</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>82</u> m. <u>12</u> mėn. <u>12</u> d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	