

Fekalinės k.

šulinio

Nr. (21) 223 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Marcinkevičiaus

71-A-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Ymet. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		154.49	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	154.49	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos Papildyti 9/12.
Dugnas		bet.	1500	3.27	151.22	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	200	Viršus		
				Apačia	3.42	151.07
	Nr. 2	keram	200	Viršus		
				Apačia	3.42	151.07
	Nr. 3	keram	150	Viršus		
				Apačia	2.17	152.32
	Nr. 3e	plien.	200	Viršus		
				Apačia	3.39	151.10
	Nr. 4	plast	160	Viršus		
				Apačia	3.12	151.37
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-31-6246..
						Sudarė <i>Klen Petraitis</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1946 m. mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)